

Ersatzteillieferung für Funk Scanreco RC400 G1

Seit September 2011, produziert Scanreco AB die Ersatzteile (Empfänger 344) und Funkübertragungskarte 380 für G1 nicht mehr.


<i>Komponenten</i>	<i>Ergänzende Beschreibung</i>
Funkempfänger Typ 344	ist kompatibel mit dem Funkübertragungsmodul 380
Funkübertragungsmodul 380	ist kompatibel mit dem Funkempfänger Typ 344
Funkempfänger Typ 509	ist kompatibel mit dem Funkübertragungsmodul 507
Funkübertragungsmodul 507	ist kompatibel mit dem Funkempfänger Typ 509



Sollte eine der oben genannten Komponenten ausgetauscht werden, müsste diese wie folgt ergänzt werden:

<i>Austauschkomponente</i>	<i>Was ist erforderlich?</i>
Modultyp 380	Austausch des Funkübertragungsmodul 570/515 erfordert ebenfalls den Wechsel des Funkempfängers Typ 1500
Empfängertyp 344	Austausch des Funkempfängers Typ 1500 erfordert ebenfalls den Wechsel des Funkübertragungsmodul 570 /515
Modultyp 507	Austausch des Funkübertragungsmodul 568/514 erfordert ebenfalls den Wechsel des Funkempfängers Typ 1500
Empfängertyp 509	Austausch des Funkempfängers Typ 1500 erfordert ebenfalls den Wechsel des Funkübertragungsmodul 568 /514

Um die Funkübertragungskarte auszutauschen sind folgende Schritte notwendig:

- öffnen Sie die schwarze Abdeckplatte von der Rückseite des Bedienpults
- lösen Sie die vier Schrauben und ersetzen Sie die alte Karte gegen eine neue 570/515
- schließen sie den Anschluss wieder durch die schwarze Abdeckplatte
- wenn nötig, tauschen sie den Empfänger gegen den neuen Typ 1500





Funkkomponenten 344, 380, 507 und 509 sind nicht mehr erhältlich als Ersatzteil

Sollte eine der genannten Komponenten ausgetauscht werden, müsste die kompatible Komponente wie folgt ergänzt werden damit es als Einheit funktioniert:

